



MOLTO IMPORTANTE



COME IL CALDO ECCESSIVO INFLUISCE SULLE APPARECCHIATURE

Dato che in questo periodo del anno la temperatura è molto più alta rispetto al resto dell'anno, dobbiamo fare attenzione ai macchinari per evitare il surriscaldamento eccessivo, soprattutto con i macchinari che lavorano con il caldo. Ma in generale va fatto con tutti.

L'aria della cabina deve essere raffreddata prima d'iniziare il trattamento. Anche è **molto importante la pulizia**. La **polvere insieme al caldo blocca i macchinari**.

Ti consigliamo di:

- Pulire bene la ventola dei macchinari, i filtri d'aria.
- Spegnerne ogni tanto e lasciare qualche minuto di riposo tra un'appuntamento e l'altro.
- Rispettare i tempi di riposo per il manipolo di luce pulsata.
- Attenzione con la Vacu Gym. Questo macchinario arriva a una temperatura molto alta! Pulire bene all'interno, il filtro, il motore, la gomma del tapis roulant e anche il pavimento intorno al macchinario dato che l'effetto vacuum aspira anche la polvere che c'è fuori. Nel caso in cui si blocca il tapis roulant, ricordati di controllare il pulsante di blocco.
- Controllare i macchinari che usano il raffreddamento ad acqua. Con il calore l'acqua si evapora prima.
- Raffreddare il centro e anche le cabine.

Ti ricordiamo di fare una manutenzione più approfondita 1 volta all'anno.

Saluti e buon lavoro.